

Kurztasten-Übersicht

PaletteCAD

Darstellung	
A oder Doppelklick Mausrad	Zoom Alles
STRG + UMSCHALT + A	Zoom Alles alle Fenster
W	Zoom Fenster
Mausrad drehen	Zoom vergrößern/verkleinern
Mausrad drücken	Fensterausschnitt verschieben
STRG + Mausrad	Axonometrie drehen
Bild auf	Vollbild
Bild ab	4 Fenster Darstellung
Doppelklick LMT* auf Titelzeile	Wechsel zwischen Vollbild und 4 Fensteransicht
Zwischen Fenstern im Vollbild wechseln	
F6	Grundriss
F7	Front
F8	Axonometrie
F9	Perspektive/Seitenansicht
Objekte und Materialien	
O	Objektkatalog öffnen
UMSCHALT + O	Sanitärkatalog öffnen
UMSCHALT + M	Materialkatalog öffnen
Q	Quader erstellen
X	Extrusion erstellen
F	Zylinder erstellen
Auswählen	
ESC	Auswahl aufheben
UMSCHALT	Mehrfachauswahl - In der Axonometrie/Perspektive 3D Cursor ausrichten
STRG + D	Objekt- u. Gruppenauswahl
STRG + E	Einzelauswahl
STRG + <	Untergruppenauswahl
STRG + F2	Ausblenden
STRG + F3	Fokus auf Objekt
STRG + F4	Alles einblenden

Operationen	
V	Verschieben
K	Kopieren
R	Rotieren
N	Einbauhöhe/Frontabstand
B	Schneiden (Spalten mit RMT)
UMSCHALT + B	Sägen (Spalten mit RMT)
G	Größe ändern
D	Strecken (Dehnen)
T	Ersetzen (Tauschen)
ENTF	Löschen
I oder Doppelklick LMT*	Intelligenz
STRG + LMT*	Objekt beim Ziehen kopieren
STRG + Y	Befehl wiederholen
STRG + Z	Befehl rückgängig
Punktfang	
E	Endpunkt
M	Mittelpunkt
S	Schnittpunkt
L	Linienpunkt
POS1 oder ENDE	Einfügapunkt beim Einfügen am Objekt wechseln
Sonstige	
C	Messen
ALT	Winkelschloss
STRG + C	In Zwischenablage kopieren
STRG + V	Aus Zwischenablage einfügen
STRG + ALT	Mit Winkelschloss kopieren
STRG + W	Gruppe definieren
STRG + B	Gruppe auflösen

*

LMT = Linke Maustaste

RMT = Rechte Maustaste